

**ZDJĘCIE góry Żar oraz Album Zdjęć
z wypadku samolotu PZL-104 Wilga; SP-CRZ
04 września 2004 r., góra Żar**



Foto: W.Gorgolewski

Fot. 1 – Zdjęcie Międzybrodzia Żywieckiego, góry Żar, lotniska Żar, zabudowań Górskiej Szkoły Szybowcowej „Żar” i ich okolicy z powietrza, widok w kierunku północnym. Miejsce rozbicia się samolotu PZL-104 SP-CRZ zaznaczono na zdjęciu żółtą kropką w czerwonej obwódce.



Fot.2 – Szybowiec SZD-50-3 Puchacz, który był holowany przez samolot SP-CRZ tuż przed wypadkiem – widoczny urwany fragment linki holowniczej, zaczepony na przednim podwoziu.



Fot.3 – Zbliżenie podwozia szybowca SZD-50-3 Puchacz, który był holowany przez samolot SP-CRZ tuż przed wypadkiem – widoczny urwany fragment linki holowniczej, zaczepony na przednim podwoziu.



Fot.4 – Szczątki samolotu w lesie.



Fot.5 – Szczątki samolotu w lesie.



Fot.6 – Szczątki samolotu zawieszone na drzewie.



Fot.7 – Ogólny widok rozbitego samolotu.




Fot.8 – Rozbity samolot od przodu – widok ogólny.



Fot.9 – Przednia część rozbitego samolotu w zbliżeniu.



Fot.10 – Przednia część rozbitego samolotu w zbliżeniu.



Fot.11 – Wnętrze kabiny rozbitego samolotu.



Fot.12 – Przednia część kadłuba od spodu.



Fot.13 – Połamane drzewa na trajektorii upadku samolotu.