

**ALBUM ZDJĘĆ**  
**z wypadku motolotni Hazard, nie rejestrowanej**  
**18 września 2004 r., Jabłonna k/Warszawy**



Fot.1 – Widok wózka motolotni po wypadku (z przodu).



**Fot.2 – Ogólny widok zniszczonego wózka motolotni. Obok ułożone na ziemi żebra skrzydła.**




**Fot.3 – Żebra skrzydła ułożone na ziemi wg ich pozycji w konstrukcji, widoczna lewa strona, środek i część prawej strony.**



**Fot.4 – Żebra skrzydła ułożone na ziemi wg ich pozycji w konstrukcji – prawa strona skrzydła.**



**Fot.5 – Zniszczone skrzydło motolotni – widoczna górna część masztu (fioletowa) zmontowana wraz ze skrzydłem, zniszczony trójkąt sterowniczy i linki napinające.**



**Fot.6 – Główny węzeł skrzydła motolotni z końcówką masztu.**



**Fot.7 – Złamany prawy dźwigar i podarte pokrycie.**



**Fot.8 – Złamany prawy dźwigar i pokrycie rozdarte przez linkę napinającą.**



**Fot.9 – Środkowa część skrzydła od góry – widoczny maszt, tylna część kilu i zerwana linka napinająca.**



**Fot.10 – Złamany prawy dźwigar skrzydła i rozdarcie pokrycia spowodowane przez linkę napinającą.**



Fot.11 – Złamany prawy dźwigar skrzydła i rozdarte pokrycie.

**KONIEC**