

ZDJĘCIA
z wypadku samolotu PZL-104 Wilga 80; G-BTNS
07 października 2004 r., Ryńskie Pole k.Rynu



Fot.1 – Zdjęcie satelitarne miejsca wypadku.



Fot.2 – Ogólny widok miejsca wypadku, widoczne ślady kół podwozia na ziemi.



Fot.3 – Prawa strona rozbitego samolotu.



Fot.4 – Lewa strona rozbitego samolotu.



Fot.5 – Rozbity samolot w widoku od przodu.



Fot.6 – Zbliżenie na wnętrze kabiny.



Fot.7 – Zbliżenie fragmentu silnika z gaźnikiem (po zdjęciu osłon na miejscu wypadku).