


ZDJĘCIA
z wypadku motolotni Pipistrel; AP-MRAZ
09 października 2004 r., Radom-Piastów (EPRP)



Fot.1 – Uszkodzony przód wózka motolotni.




Fot.2 – Wózek z prawej strony – widoczne uszkodzenia owiewki, wyłamana goleń podwozia głównego i uszkodzony fotel.




Fot.3 – Wózek z profilu z prawej strony – widoczne odkształcenie łoża silnika.



Fot.4 – Zespół napędowy – widoczne uszkodzone łopaty śmigła i odkształcone łożo silnika.




Fot.5 – Silnik i jego agregaty w zbliżeniu – widoczny poziom nie zużytego paliwa w zbiorniku paliwowym.



Fot.6 – Tablica przyrządów, widoczne uszkodzenia przedniej części wózka.



Fot.7 – Zakończenie masztu wózka z okuciem mocowania skrzydła (brak widocznych uszkodzeń).



Fot.8 – Zniszczone skrzydło i resztki trójkąta sterowniczego.



Fot.9 – Zerwane linki struktury skrzydła.



Fot.10 – Pokrycie i szczątki struktury zniszczonego skrzydła, hełm pilota ze śladami uszkodzeń po prawej stronie i kombinezon pilota.