


ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu Cessna 172 Skyhawk II (SP-FPU)
18 maja 2004 r., Pawłowiczki



Fot.1 – Miejsce wypadku zaznaczone na mapie drogowej.



Fot.2 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym.



Fot.3 – Ogólny widok uszkodzonego samolotu.



Fot.4 – Uszkodzony samolot z prawej strony.



Fot.5 – Widok z prawej strony skrzydła, tylną część kadłuba i usterzenie.



Fot.6 – Pofalowanie spływu prawej kłapy.



Fot.7 – Uszkodzenie końcówki prawego skrzydła.



Fot.8 – Uszkodzenia pokryć kadłuba w rejonie kabiny i bagażnika.



Fot.9 – Uszkodzenia usterzenia poziomego.



Fot.10 – Wyłamane z kadłuba prawe podwozie główne.



Fot.11 - Wyłamane z kadłuba prawe podwozie główne.



Fot.12 – Ogólny widok uszkodzonego podwozia z prawej strony samolotu.

KONIEC