

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-51-1 Junior (SP-3473)
11 lipca 2005 r., Ostrowite



Fot.1 – Miejsce wypadku zaznaczone na powiększeniu mapy lotniczej.



Fot.2 – Ogólny widok miejsca wypadku i śladów przyziemienia w zbożu.




Fot.3 – Ślad kadłuba w zbożu.



Fot.4 – Ślad skrzydła w zbożu.



Fot.5 – Grzbiet szybowca w rejonie skrzydeł.



a



b

Fot.6 a i 6b – Uszkodzenie oprofilowania krawędzi spływu lewego skrzydła na kadłubie.



a



b

Fot.7a i 7b – Pęknięcie skorupy pokrycia kadłuba nad lewym skrzydłem.



Fot.8 – Uszkodzenie lewego żebra kadłubowego w okolicy tylnego czopa montażowego lewego skrzydła.

KONIEC