


ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku śmigłowca Mi-2Plus; SP-SXB
06 września 2005 r., Olsztyn-Dajtki (EPOD)




Fot.1 – Śmigłowiec Mi-2Plus SP-SXB – fotografia sprzed wypadku.



Fot.2 – Miejsce wypadku, zaznaczone na zdjęciu lotniczym lotniska Olsztyn-Dajtki (EPOD).



Fot.3 – Przednia część kadłuba – widoczne deformacje pokrycia w rejonie zamocowania podwozia.



Fot.4 – Wnętrze struktury w rejonie uszkodzeń.



Fot.5 – Deformacja i pęknięcie podłogi.



Fot.6 – Uszkodzenie szwów nitowych.



Fot.7 – Uszkodzenie szwów nitowych.

KONIEC