

załącznik nr1.....


ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku samolotu Jak-12M; SP-AWF
22 maja 2005 r., lotnisko Łososina Dolna (EPNL)




Fot.1 – Samolot Jak-12M SP-AWF przed wypadkiem.



Fot.2 – Lotnisko Łososina Dolna - widok z kierunku podejścia.
Oznaczenia: 1 – przyziemienie, 2 – dobieg, 3 – koniec dobiegu.



Fot.3 i 4 – Odłamana oś z łożyskiem (po lewej) i osłona łożyska (po prawej).



Fot.5 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.6 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.7 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.8 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.9 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.10 – Próbné podejście do lądowania.



Fot.11 – Samolot po awaryjnym lądowaniu.




Fot.12 – Widok kabiny i uszkodzonego podwozia po lądowaniu.



Fot.13 – Uszkodzone lewe podwozie od strony zewnętrznej.



Fot.14 – Uszkodzone lewe podwozie od strony wewnętrznej.



Fot.15 – Widok uszkodzonego zespołu bębna hamulcowego i osi.



Fot.16 – Odtłamana oś podwozia.



Fot.17 – Ślad dobiegu w trawie – po prawej widoczna bruzda wryta przez uszkodzone podwozie.

KONIEC