



ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-42-2 Jantar 2B; SP-3388
13 maja 2006 r., Jemielno





3 – Szybowiec po wylądowaniu – widać ślad w uprawach i wyłamane koło podwozia.



4 – Szybowiec po wylądowaniu – widać ślad kadłuba w uprawach.



5 – Szybowiec w zbliżeniu.



6 – Szybowiec w zbliżeniu.



7 – Wyłamane koło podwozia.



8 – Uszkodzenia pokrywek luku podwozia w kadłubie.



9 – Widok pola w kierunku przeciwnym do kierunku lądowania.

KONIEC