

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku szybowca SZD-24C Foka 4 (SP-2396)
25 maja 2006 r., Pobiednik Wielki




1 – Zdjęcie satelitarne lotniska Kraków-Pobiednik i jego otoczenia z zaznaczonym miejscem wypadku.



2 – Najbliższe otoczenie miejsca wypadku na zdjęciu satelitarnym
„1” – oderwana lotka, „2” – miejsce zderzenia z ziemią, „3” – zniszczony szybowiec po kapotażu.



3 – Zdjęcie lotnicze lotniska Kraków-Pobiednik w kierunku wschodnim (w kierunku przeciwnym do kierunku podejścia) z zaznaczonym miejscem wypadku.



4 – Widok rozbitego szybowca w kierunku przeciwnym do kierunku podejścia.



5 – Ogólny widok szczątków szybowca w kierunku zgodnym z kierunkiem podejścia. Na pierwszym planie oderwana lewa lotka.



6 – Miejsce uderzenia noskiem kadłuba w ziemię – na skraju pobocza i asfaltowej nawierzchni drogi.



7 – Ogólny widok rozbitego szybowca, widoczne ślady przewracania kadłuba w trawie.



8 – Ogólny widok rozbitego szybowca.



9 – Ogólny widok rozbitego szybowca, na pierwszym planie odłamane lewe skrzydło i tylna część kadłuba.



10 – Ogólny widok rozbitego szybowca, na pierwszym planie odłamane lewe skrzydło.



11 – Przełom kadłuba i środkowa część skrzydeł.



12 – Przednia część kadłuba z kabiną, strona prawa.



13 – Przednia część kadłuba z kabiną, strona prawa - zbliżenie.



14 – Zniszczony przód kadłuba ze śladami uderzenia w ziemię.



15 – Oderwane od kadłuba skrzydła, część środkowa; na pierwszym planie kadłub z widoczną płożą.



16 – Oderwane od kadłuba skrzydła, część środkowa; na pierwszym planie kadłub z widoczną płożą.



17 – Lewa łotka oderwana od skrzydła.

KONIEC