

ALBUM ILUSTRACJI
SZYBOWIEC SZD-36A Cobra SP-3085
Białkowska, 15 czerwca 2006 r.

Warszawa 2008



Foto 1 Widok z kierunku podejścia do lądowania



Foto 2 Szybowiec z zdemontowanymi skrzydłami i usterzeniem - przygotowany do załadunku do przyczepy.



Foto 3 Kadłub przed załadunkiem do przyczepy – widoczny kąt nachylenia zbocza wynoszący ok. 15°



Foto 4 Widok na ukłębony ogon




Foto 5 Zapis z loggera stan po decyzji o lądowaniu.




Foto 9 Zapis z loggera stan po zatrzymaniu się szybowca na ziemi.