



**ALBUM ILUSTRACJI**  
**z wypadku szybowca SZD-30 Pirat (SP-2936)**  
**09 lipca 2006 r., Żywiec**





1 – Trasa lotu szybowca – planowana i wykonana (wg zapisu rejestratora Volkslogger).





2 – Miejsce wypadku na mapie.



3 – Rejon wypadku zaznaczony na zdjęciu satelitarnym.





5 – Zdjęcie lotnicze rejonu miejsca lądowania i wypadku.





6 – Widok najbliższej okolicy miejsca wypadku z powietrza, w kierunku zbliżonym do kierunku lądowania.



7 – Widok najbliższej okolicy miejsca wypadku z powietrza, w kierunku przeciwnym do kierunku lądowania.





8 – Najbliższa okolica miejsca wypadku z powietrza, widok w kierunku prostopadłym do linii dobiegu, z jej prawej strony



9 – Uszkodzony szybowiec po przekołowaniu przez uskok terenu i zatrzymaniu się na skraju parkingu.





10 – Uszkodzony szybowiec z lewej strony.



11 – Uszkodzony szybowiec z prawej strony.



12 – Skrzydła uszkodzonego szybowca.



13 – Przełom kadłuba szybowca w zbliżeniu.






14 - Odłamana tylna część kadłuba z usterzeniem, widoczne lewe skrzydło.



15 – Fragment przedniej części kadłuba w zbliżeniu z prawej strony.





16 – Uszkodzenia naniesione na sylwetkę szybowca.

KONIEC