

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu PZL-104 Wilga 35; SP-AFE
27 lipca 2006 r., lotnisko Kazimierz Biskupi (EPKB)



1 – Samolot PZL-104 Wilga 35 zn.rozp. SP-AFE sfotografowany przed wypadkiem.




2 – Plan lotniska Kazimierz Biskupi ze szkicowym zaznaczeniem sytuacji wypadku.



3 – Zdjęcie lotnicze lotniska Kazimierz Biskupi ze szkicowym zaznaczeniem sytuacji wypadku:

- „1” – miejsce przyziemienia
- „2” – ślad prawego koła
- „3” – ślad końcówki prawego skrzydła.



4 – Kadłub samolotu po demontażu.



5 – Złamane prawe skrzydło samolotu.



6 i 7 – Uszkodzone skrzydło od strony nasady (po lewej) i od strony końcówki (po prawej).



8 – Uszkodzenia pokrycia górnego i slotu.



9 i 10 – Uszkodzenia pokrycia górnego i slotu - zbliżenia.

KONIEC