


## **ALBUM ZDJĘĆ**

**Wypadek nr: 235/06  
Samolot Cessna A 152; SP-KCR  
9 sierpnia 2006 r.  
Lotnisko Warszawa - Babice**

**Warszawa 2006**



Fot. 1. Samolot, który uległ wypadkowi

Źródło: Lotnictwo.net



Fot. 2. Rejon wypadku na zdjęciu satelitarnym




Rys. 3. Widok ogólny miejsca zdarzenia



**Fot. 4. Samolot, który uległ wypadkowi – widok z tyłu**



**Fot. 5. Widok samolotu SP-KCR z boku**



**Fot. 6. Samolot, który uległ wypadkowi – widok z przodu**



**Fot. 7. Stan śmigła samolotu SP-KCR**



Fot. 8. Położenie klap samolotu po wylądowaniu



Fot. 9. Stan śmigła i osłony silnika



**Fot. 10. Widok samolotu z boku z lewej strony**



**Fot. 11. Stan goleni przedniej i śmigła po wypadku**



Fot. 12. Stan węzła mocowania goleni przedniej i rury wydechowej



Fot. 13. Widok goleni przedniej z tyłu z lewej



Rys. 14. Pęknięte gniazdo widelca przedniego koła



**Szkic miejsca zdarzenia lotniczego**  
9 sierpnia 2006 r.  
Samolot Cessna 152 A, znak rozpoznawczy SP-KCR

