

ALBUM ZDJĘĆ
z wypadku szybowca SZD-30 Pirat (SP-2879)
10 września 2006 r., Katowice-Muchowiec



1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym lotniska Katowice-Muchowiec i jego okolicy.



2 i 3 – Szybowiec zawieszony na drzewie i jego lewe skrzydło oparte o ziemię.



4 i 5 – Lewe skrzydło szybowca widziane od spodu.



6 i 7 – Prawe skrzydło odłamane wraz z częścią centropłata.



8 – Odłamane prawe skrzydło z wysuniętymi płytami hamulców aerodynamicznych.



9 – Centropłat z odłamaną prawą częścią.



10 – Uszkodzenie krawędzi natarcia centropłat przez konar drzewa.




11 – Osłona kabiny.



12 i 13 – Usterzenie, odłamane wraz z końcówką belki kadłubowej: po lewej stronie uwięzione między konarami drzewa, po prawej już na ziemi.



14 i 15 – Usterzenie pionowe i odłamana końcówka belki ogonowej kadłuba.



16, 17 i 18 – Zbliżenia przetłomu belki ogonowej kadłuba.



19 – Usterzenie poziome, widok od góry.




20 – Usterzenie poziome, widok od spodu.




21 – Okucia mocowania na stateczniku poziomym.



22 – Otwarty wziernik z lewej strony kadłuba u nasady statecznika pionowego.



23 – Zbliżenie otwartego wziernika – dobrze widoczne dźwignie sterowania sterem wysokości i ich uszkodzenia.



ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: '~

STACK: