

ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu Mooney M20; D-EAIT
22 kwietnia 2006 r., Darłowo



Fot.1 – Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym.



Fot.2 – Ogólny widok samolotu przed wypadkiem.



Fot.3 – Ogólny widok uszkodzonego samolotu z prawej strony.



Fot.4 – Ogólny widok uszkodzonego samolotu z lewej strony.



Fot.5a, 5b, 5c, 5d – Widok uszkodzonego samolotu z przodu i zbliżenia uszkodzonych łopat śmigła.



Fot.6 – Spód przedniej części kadłuba podczas unoszenia samolotu, widoczne uszkodzenia pokryć i łopat śmigła.



Fot.7 – Prawe podwozie główne.



Fot.8 – Widok z lewej strony na podwozie przednie; widoczne uszkodzenia pokryw luku podwozia, pokryć i anten.



Fot.9 – Częściowo otwarte lewe podwozie główne.




Fot.10 – Uszkodzenia spodu kadłuba.



Fot.11 – Uszkodzenia spodu kadłuba.



Fot.12 – Uszkodzenia spodu kadłuba.



Fot.13 – Uszkodzenia spodu kadłuba, widoczna złamana antena.

KONIEC