


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku motolotni Stratus; SP-MBGA
18 lipca 2007 r., lotnisko Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY)



1 - Sytuacja w rejonie wypadku naniesiona na zdjęcie lotnicze zachodniej części lotniska Bydgoszcz-Szwederowo.




2 - Miejsce wypadku - powiększenie fragmentu zdjęcia nr 1.



3 – Ogólny widok motolotni po wypadku – prawa strona.



4 – Ogólny widok motolotni po wypadku – lewa strona. Widoczne podarte pokrycie.



5 – Nosek kila z linkami.



6 – Kil złamany przed przegubem masztu.




7 – Złamany w ok. ½ długości przedni wspornik masztu.




8 – Mocowania linek trójkąta do prawego skrzydła



9 – Mocowania linek do trójkąta – lewa strona.



10 – Prawa strona wózka, widoczne mocowanie linek do prawej strony trójkąta i uszkodzone podwozie główne.



11 – Lewa strona wózka.



12 – Uszkodzony przód owiewki wózka.




13 i 14 – Uszkodzone podwozie ze zniszczonym prawym kołem.



15 – Podwozie przednie i pedał hamulca.



16 – Tablica przyrządów.



17 i 18 – Zespół napędowy pokazany z tyłu i z prawej strony od dołu, widoczne śmigło z odłamaną łopata

KONIEC