


ALBUM ILUSTRACJI
z wypadku samolotu
M-18B Dromader
1 sierpnia 2008 r., lotnisko Szczecin Goleniów




1. – Widok ogólny samolotu na miejscu wypadku.




2. – Ślad lądowania samolotu na pasie startowym. Widoczne rysy na nawierzchni lotniska utworzone przez goleń podwozia tylnego. Kolorem czerwonym zaznaczona została trasa wykonana przez samolot.



3. – Zapis z kamery wideo rejestrujący wypadek. Na zdjęciu -0:05 czerwonym kolorem zaznaczono wir powstały na końcówce skrzydła w skutek przeciągnięcia. Na zdjęciu 0:01 czerwonym kolorem oznaczono tylne koło oderwane od samolotu.



3cd. – Zapis z kamery wideo rejestrujący wypadek.



4. – Wykres wysokości lotu w funkcji czasu. Czas $t=0$ w pierwszym punkcie przyziemienia (czas 0:21 na zdjęciach 3.).



5. – Urwane koło podwozia tylnego samolotu.



6,7. – Urwane koło podwozia tylnego, zbliżenie.



8. – Skrzydło samolotu, widok z prawej strony.



9. – Zniszczone połączenie nitowe na poszyciu kadłuba, widok z prawej strony



10. – Zniszczone poszycie kadłuba, widok z lewej strony.

K O N I E C