

ALBUM ILUSTRACJI
z poważnego incydentu samolotu Cessna 150M; SP-FKL;
26 lutego 2011 r., Warszawa Babice




Lotnisko Warszawa Babice



Szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia. Czerwoną linią zaznaczony ślad dobiegu o długości ok. 180 m.



Rys.1 Samolot Cessna 150M, SP-FKL w innym malowaniu



Rys. 2 Widok na samolot na miejscu wypadku z tyłu.



Rys. 3 Widok na samolot z przodu.



Rys.4 Zgnieciony kołpak i zgięta łopata śmigła.



Rys.5 Widoczne miejsce przyziemienia a w oddali samolot na miejscu zdarzenia.