

Album ilustracji
z wypadku samolotu AN-2P, SP-FMT
15 kwietnia 2016 r., Smolnik k. Komańczy



Rys.1. Samolot AN-2P, SP-FMT na miejscu wypadku.[foto PKBWL]



Rys. 2. Dwa zdjęcia obrazujące pochyłość stoku na miejscu zdarzenia.[foto PKBWL]




Rys. 3. Samolot na miejscu wypadku – widok z lewej i prawej strony.[foto PKBWL]



Rys. 4. Widok samolotu od czola. Na pierwszym planie uszkodzone śmigło.[foto PKBWL]



Rys. 5. Uszkodzenia prawych skrzydeł.[foto PKBWL]



Rys. 6. Uszkodzenia prawych skrzydeł – szczegóły.[foto PKBWL]



Rys. 7. Szczegóły uszkodzeń lewych skrzydeł. [foto PKBWL]



Rys.8. Pień młodej sosny ścięty śmigłem. [foto PKBWL]

KONIEC