

ALBUM ILUSTRACJI



WYPADEK

ZDARZENIE NR – 1972/18

STATEK POWIETRZNY – Śmigłowiec Robinson R-44 , SP-MAP

DATA I MIEJSCE ZDARZENIA – 11 lipca 2018, Domecko

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6, 00-928 WARSZAWA | TELEFON ALARMOWY 500 233 233



Rys. 1. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku [źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe].



Rys. 2. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok od strony kabiny pasażerskiej.



Rys. 3 Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok od przodu kadłuba.



Rys. 4. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok od spodu kadłuba śmigłowca.



Rys. 5. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok na tylną część kadłuba.



Rys. 6. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok na górną część kadłuba.



Rys 7. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – przełamana łopata wirnika głównego.



Rys. 8. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – śmigło ogonowe wraz z przekładnią.



Rys. 9. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok na sterownice pilota.



Rys. 10. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – widok od spodu kabiny.



Rys. 11. Wrak śmigłowca Robinson R-44 na miejscu wypadku – oderwany statecznik belki ogonowej.



Rys. 12. Wrak śmigłowca Robinson R-44 złożony w miejscu składowania.



Rys. 13. Wrak śmigłowca Robinson R-44 złożony w miejscu składowania.



Rys. 14. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – tabliczka znamionowa silnika.



Rys. 15. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – silnik śmigłowca.



Rys. 16. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – silnik śmigłowca.



Rys. 17. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – silnik śmigłowca.



Rys. 18. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczna przekładnia pasowa układu napędowego.



Rys. 19. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczna przekładnia główna oraz popychacze głowicy.



Rys. 20. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widok wału wirnika głównego w obudowie wraz z popychaczami głowicy wirnika głównego.




Rys. 21. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – wentylator silnika.



Rys. 22. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczna przekładnia pasowa śmigłowca.



Rys. 23. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczne zachowane przeguby przednie wału napędu śmigła ogonowego.



Rys. 24. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczne przełamane podczas zderzenia z ziemią przeguby tylne wału napędu śmigła ogonowego.



Rys. 25. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – widoczne przełamane podczas zderzenia z ziemią przeguby tylne wału śmigła ogonowego.



Rys. 26. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – przełamany podczas zderzenia z ziemią wał śmigła ogonowego wewnątrz belki ogonowej śmigłowca.



Rys. 27. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – zachowana ciągłość kinematyki układu napędowego przy przekładni głównej.



Rys. 28. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – przełamany podczas zderzenia z ziemią wał śmigła ogonowego wewnątrz belki ogonowej śmigłowca.



Rys. 29. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – śmigło ogonowe wraz z przekładnią kątową.



Rys. 30. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – przekładnia kątowa śmigła ogonowego oraz układ sterownia skokiem śmigła ogonowego.



Rys. 31. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – tablica przyrządów.



Rys. 32. Wrak śmigłowca Robinson R-44 - zbiornik paliwa z membraną uszczelniającą widoczną w miejscu jego uszkodzenia.



Rys. 33. Wrak śmigłowca Robinson R-44 – tablica przyrządów.

Uwaga: zdjęcia w raporcie autorstwa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (PKBWL), chyba że wskazano inaczej.